



Im Roten Rain 12 - 63548 Gründau

Telefon: + 49 151 52565650

E-Mail: info@pp-ingenieure.de

Deutschland

Gas- und Dampfturbinenkraftwerk, Hamm

- Technische Beurteilung und Dokumentation von Mängeln an der Isolierung von Rohrleitungen und Komponenten
- Erstellung Sanierungskonzept mit anschließender baubegleitender Ausführungsüberwachung, inkl. der Durchführung von Abnahmen

Einkaufszentrum, Wiesbaden

- Technische Beurteilung und Dokumentation von Mängeln an der abgehängten Decke
- Technische Beurteilung und Dokumentation von Mängeln an der Isolierung der Lüftungszentrale
- Erstellung Sanierungskonzept
- Technische Beratung

Flughafen, Frankfurt

- Technische Beurteilung, mittels Roboter-Video-Kamerabefahrung und Dokumentation von Mängeln an einer Brandschutz-Entrauchungsanlage
- Erstellung Sanierungskonzept mit anschließender baubegleitender Ausführungsüberwachung, inkl. der Durchführung von Abnahmen

Einkaufszentrum, Kiel

- Technische Beurteilung und Dokumentation von Mängeln an der Isolierung der Lüftungsanlage über Dach
- Erstellung Sanierungskonzept mit anschließender baubegleitender Ausführungsüberwachung, inkl. der Durchführung von Abnahmen

Stadtwerke Versorgungsleitung, Bingen

- Technische Beurteilung und Dokumentation von Mängeln an der Isolierung
- Erstellung Sanierungskonzept

Uni-Klinik, Essen

- Technische Beurteilung und Dokumentation von Mängeln an der Isolierung von Kälterohrleitungen
- Erstellung Sanierungskonzept
- Durchführung von Abnahmen

Gas- und Dampfturbinenkraftwerk, Köln

- Technische Beurteilung und Dokumentation von Mängeln an der Isolierung von Rohrleitungen und Komponenten
- Erstellung Sanierungskonzept mit anschließender baubegleitender Ausführungsüberwachung, inkl. der Durchführung von Abnahmen

Zementwerk Filteranlage, Schelklingen

- Technische Beratung
- Baubegleitende Ausführungsüberwachung, inkl. der Durchführung von Abnahmen

Zementwerk Filteranlage, Hannover

- Technische Beurteilung und Dokumentation von Mängeln an der Isolierung von Rohrleitungen und Komponenten
- Erstellung Sanierungskonzept mit anschließender baubegleitender Ausführungsüberwachung, inkl. der Durchführung von Abnahmen

Gas- und Dampfturbinenkraftwerk, Köln

- Technische Beurteilung und Dokumentation von Mängeln an der Isolierung einer Kaminisolierung
- Erstellung Sanierungskonzept mit anschließender baubegleitender Ausführungsüberwachung, inkl. der Durchführung von Abnahmen

Lüftungsanlage, Ravensburg

- Technische Beurteilung und Dokumentation von Mängeln an der Isolierung einer Luftkanalisolierung
- Erstellung Sanierungskonzept mit anschließender baubegleitender Ausführungsüberwachung, inkl. der Durchführung von Abnahmen

Gas- und Dampfturbinenkraftwerk, Herdecke

- Technische Beurteilung und Dokumentation von Mängeln an der Isolierung von Rohrleitungen und Komponenten
- Erstellung Sanierungskonzept mit anschließender baubegleitender Ausführungsüberwachung, inkl. der Durchführung von Abnahmen

Gas- und Dampfturbinenkraftwerk, Stade

- Technische Beurteilung und Dokumentation von Mängeln an der Isolierung von Rohrleitungen und Komponenten
- Erstellung Sanierungskonzept mit anschließender baubegleitender Ausführungsüberwachung, inkl. der Durchführung von Abnahmen

Großtanklager, Karlsruhe

- Technische Beurteilung und Dokumentation von Mängeln an der Isolierung von Großtankanlagen
- Erstellung Sanierungskonzept

Technische Gebäudeausrüstung, Uni Saarbrücken

- Technische Beurteilung und Dokumentation von Mängeln an der Isolierung von Technischer Gebäudeausrüstungen
- Technische Unterstützung bei Vertragsstreitigkeiten
- Erstellung Sanierungskonzept

Lüftungsanlage, Düsseldorf

- Technische Unterstützung des Auftragnehmers in Gesprächen mit dem Auftraggeber
- Abnahmebegehung mit Auftragnehmer und Auftraggeber

Spanien

Abhitzeessel, E – Duenas

- Technische Beurteilung und Dokumentation von Mängeln der Innenisolierung
- Erstellung Sanierungskonzept
- Technische Beratung

Wales

Stahlwerk, GB – Port Talbot

- Technische Beurteilung und Dokumentation von Mängeln an der Isolierung von Rohrleitungen und Komponenten
- Erstellung Sanierungskonzept mit anschließender baubegleitender Ausführungsüberwachung, inkl. der Durchführung von Abnahmen

Österreich

Abhitzeessel, A – Leoben

- Technische Beurteilung und Dokumentation von Mängeln an der Aussenisolierung eines Abhitzeessel, Rohrleitungen und Komponenten
- Erstellung Sanierungskonzept
- Technische Beratung

Finnland

Kernkraftwerk OL 3, FIN - Oikiluoto

- Technische Beurteilung und Dokumentation von Mängeln an Kälteämmungen von Rohrleitungen
- Erstellung Sanierungskonzept
- Technische Beratung

Georgien

Zementwerk, GEO - Kaspi

- Technische Beurteilung und Wärmedämmungen an Anlagenkomponenten
- Baubegleitende Überwachung von Dämmarbeiten
- Erstellung Mängelprotokoll
- Technische Beratung